

		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Código: GTH-DSIG-21 Fecha: 19/06/2024	
		FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA		Versión: 2	
IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO O SEDE					
NOMBRE DEL ESCENARIO O SEDE		GALERÍA SANTA FE		DIRECCIÓN Carrera 1A entre Calles 12C y, Cl. 12d, Bogotá, Cundinamarca	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		La Galería Santa Fe es un proyecto público de fomento al intercambio de prácticas artísticas, saberes y experiencias que desarrollan los artistas plásticos y visuales de Bogotá, coordinado por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. La Gerencia de Artes Plásticas y Visuales es la dependencia encargada de gestionar los aspectos organizativos y administrativos para el despliegue de los planes, programas y proyectos de la política distrital dirigida al fortalecimiento de las dimensiones de formación, investigación, creación y circulación del campo de las artes plásticas y visuales en la ciudad.			
TELÉFONO Y EXTENSIÓN		3795750 Extensión 9103		ADMINISTRATIVO 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.	
ARL BOLÍVAR SURA POSITIVA COLMENA		NIVEL DE RIESGO I, II y III		HORARIO OPERATIVO Horario de atención al público Martes a sábados: 12:00 m. a 6:00 p.m. Lunes los tres primeros domingos del mes y festivos: Cerrada. Último domingo de cada mes: 12:00 m. a 4:00 p.m. Noche de los museos de 12:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.	
CIUDAD		BOGOTÁ		LOCALIDAD CANDELARIA	
COORDINADOR DE EMERGENCIAS		Encargado del escenario o suplente cuando se requiera		LIDER BRIGADAS DE EMERGENCIAS Productor o suplente cuando se requiera	
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS					
CLÍNICAS Y HOSPITALES					
HOSPITAL O CLÍNICA		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
Hospital el Guavio		Cl. 5 #4A-26 Este		3444484	
Hospital San José		Cl. 10 #18-75, Bogotá		3538000	
NOMBRE DE LA ESTACIÓN		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
Estación de bomberos Centro Histórico		Calle 9 # 3 – 12 Este		2861305	
NOMBRE DE LA ESTACIÓN		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
Estación vigesima cuarta de la Policía		Carrera 14 # 6-51		2810581	
Estación policía Candelaria		Carrera 7 # 6A-12		2803620	
OTRAS ENTIDADES DE SOCORRO Y DE AYUDA					
NOMBRE DE LA ENTIDAD		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
Línea de emergencia		No aplica		123	
Empresa de energía CODENSA		No aplica		11501 8000 912115	
Empresa de Acueducto		No aplica		116	
Empresa de gas natural		No aplica		164	
					
LIMITES DEL ESCENARIO O SEDE					
NORTE					
Calle 12 D					
OCCIDENTE				ORIENTE	
Carrera 1A				Carrera 1	
SUR					
Calle 12C					


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIO Instituto Distrital de las Artes</p>	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Código: GTH-DSIG-21
	FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA	Fecha: 19/06/2024
		Versión: 2

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

VÍAS DE ACCESO DEL ESCENARIO O SEDE	Via de acceso NORTE Calle 12 D Via de acceso SUR Calle 12 C	INSTALACIONES ESPECIALES (INTERNET, TELEFONÍA, PLANTA ELÉCTRICA, TANQUES DE AGUA)	La edificación cuenta con 3 tanques de agua (agua potable, aguas lluvias y agua para la red contraincendios c/u 45m3) Idartes realiza el mantenimiento de el tanque de aguas y lluvias y de la red contraincendios. Solo se cuenta con planta eléctrica que abastece el sistema de red contraincendios.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES	ESTRUCTURA DE CONCRETO		
	MUROS DE CONCRETO Y DIVISIONES DE DRYWALL		
	PUERTAS CUENTA CON PUERTAS METALICAS		
	VENTANAS NO TIENE VENTANAS		
	PISOS BALDOSA (PATRIMONIO CULTURAL)		
	TEJADO NO CUENTA CON TEJADO, TIENE TERRAZA A CAUSA DE QUE ESTA DEBAJO DE LA PLAZA CONCORDIA		
	FECHA DE INAUGURACIÓN DEL ESPACIO 26 DE JUNIO DEL 2019 SE INAJURO LA GALERIA SANTA FE EN LA NUEVA SEDE Y SE MURMURA QUE SE CONTRUYO EN 1973 Y LA REMODELACION EN EL 2018		
	ÁREA TIENE 710 M2 DE ESPACIO EXPOSITIVO Y 532 M2 DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SALA.		
SERVICIOS PÚBLICOS	AGUA Acueducto de Bogotá		
	ELECTRICIDAD El proveedor es ENEL Colombia		
	GAS El proveedor es VANTI		

POBLACIÓN POR PISOS			
PISO	ÁREA	POBLACIÓN FIJA	POBLACIÓN FLOTANTE
1	710 M2 DE ESPACIO EXPOSITIVO Y 532 M2 DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SALA.	10	300

GEO-REFERENCIACIÓN EXTERNA (UBICACIÓN ENTIDAD CON RESPECTO A SUS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS)



ANTECEDENTES GENERALES DEL ESCENARIO O SEDE	No se encuentra información de antecedentes presentados en el lugar; sin embargo en la ciudad de Bogotá se han presentado diferentes movimientos telúricos que no han generado afectación estructural a la locación dónde se encuentra ubicada la Galería Santafe	
PRONOSTICO	EMERGENCIAS MÉDICAS	Teniendo en cuenta el panorama de la Entidad, se pueden presentar con mayor frecuencia las siguientes situaciones: Lesiones óseas, lesiones en tejidos blandos y hemorragias, quemaduras, y asfixia, muchos de estos causados principalmente por Accidentes de Trabajo.
	INCENDIOS Ó CONATOS DE INCENDIO	La carga combustible representada en elementos de uso cotidiano en las instalaciones de La Galería Santafe (Área administrativa, centro de documentación, área de exposición y espacios de almacenamiento).
	EXPLOSIONES	No se evidencia probabilidad de ocurrencia.
	COLAPSO DE ESTRUCTURAS POR TERREMOTO O FALLA ESTRUCTURAL	La estructura se observa en buen estado.
	INUNDACIONES	La probabilidad de inundación en la zona es baja; dentro de la locación se podrían presentar encharcamientos por fuertes lluvias.
	ACTOS VIOLENTOS	Teniendo en cuenta los desplazamientos de los servidores y contratistas se pueden presentar situaciones de robo, sabotaje contra la edificación, actos delincuenciales, amenazas y terrorismo con posibles pérdidas materiales, de información o humanas por las condiciones propias de la actividad económica y también por el tránsito libre de peatones cerca a las instalaciones de La Galería Santafe como espacio de una entidad pública.
	ASONADAS	Existe la probabilidad de ocurrencia debido a la ubicación de la Galería Santafe.



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Código: GTH-DSIG-21

Fecha: 19/06/2024

FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

Versión: 2

RECURSOS DE EMERGENCIAS

BOTIQUÍN	CANTIDAD	EXTINTORES	CANTIDAD	EQUIPOS PARA EMERGENCIAS	CANTIDAD	EQUIPOS PARA EMERGENCIAS	CANTIDAD
		SOLKAFLAM 3700 GR	0				
BOTIQUÍN TIPO A	1	ABC 10 LBRS	6	MEGÁFONO	1	LETREROS PARA UBICACIÓN PMU Y ACV	1
BOTIQUÍN TIPO B	0	ABC 20 LBRS	0	GABINETES DE EMERGENCIA	1		
BOTIQUÍN TIPO C	0	H2O 2,5 GL	0	GABINETES RED CONTRA INCENDIOS	1	HIDRANTES RADIO NO MAYOR A 100 MTS	0
CAMILLAS	2	CO2 10 LBRS	1	RADIOS DE COMUNICACIONES	2	PLANOS DE EVACUACIÓN	SI
DETECTORES DE HUMO	0	ABC 150 LBRS RODANTE	0	SISTEMAS DE ALARMA (PULSADORES Y SIRENA)	0		
ROCEADORES	60	OTRO	0	LAMPARA DE EMERGENCIA	40		

RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



PLANOS DE EVACUACIÓN DEL ESCENARIO O SEDE

	Salida de emergencia
	Gabinete contraincendios
	Extintor ABC - Multipropósito
	Botiquín tipo A
	Punto de encuentro
	Camilla de emergencia
	Riesgo eléctrico
	Rutas de evacuación

FOTOGRAFÍA DE PUNTO DE ENCUENTRO DEL ESCENARIO O SEDE





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN
INstituto Distrital de las Artes

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Código: GTH-DSIG-21

Fecha: 19/06/2024

FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

Versión: 2

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

AMENAZA (Según amenazas identificadas)	INTERIOR	EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD
Movimientos sísmicos		X	En la ciudad de Bogotá se han presentado movimiento telúricos, que no han generado afectación a la construcción	Posible
Incendios forestales		X	Debido a Incendios forestales y la generación de humo, es posible tener afectaciones respiratorias en los colaboradores, pero sin daños a bienes e infraestructura	Posible
Incendios estructurales	X		Se puede presentar debido a situaciones de riesgo como sismos, o terremotos los cuales afectarían directamente la estructura.	Posible
Incendio eléctrico	X		Sobre carga eléctrica: Las sobre cargas se pueden presentar en el escenario por una saturación de la capacidad del sistema eléctrico o en las instalaciones eléctricas. Sin embargo la Entidad cuenta con tres ingenieros electricos y personal electrico los cuales le hacen seguimiento y mantenimiento preventivo a las redes electricas cada vez que se necesite. Corto circuito: Se puede presentar en las instalaciones del escenario por saturación de cables.	Posible
Escape de gas	X		En el nivel superior se encuentra la plaza de mercado La Concordia, allí están ubicados diferentes restaurantes.	Posible
Explosión por gases	X		Acumulación de gases.	Posible
Hurtos-asaltos	X	X	Intrusión clandestina robo de elementos de menor o mayor tamaño dentro o fuera del escenario.	Posible
Atentados terroristas		X	Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Accidente vehicular cerca a la Galería	Posible
vandalismo		X	Se puede presentar una acción delincencial a mano armada y que pueda comprometer la seguridad de los servidores	Posible
Trabajos de alto riesgo	X		Operación alturas Caídas, Manejo de herramientas, espacios confinados	Posible

ELABORÓ

REVISÓ

Diana Yulieth Melo Villarraga
Contratista/ Profesional en SST

Diana Alexandra Alfaro Prieto
Profesional Universitaria Talento Humano